

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5907221	CONTRATISTA	MARCO ANTONIO RICARDO ROSARIO	
FECHA DE CONTRATO	08/02/2024	NIT / CC	3.104.102	TELÉFONO 3123571163
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONFIGURACIÓN DE CÁMARAS, PARAMETRIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DEMÁS DISPUESTOS EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD.			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
6	DE	7	DEL	8/07/2024	AL 07/08/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2319442301202 0251750026024 2.3.2.02.02.009	1101	\$32.860.002	\$5.300.000	\$ 1.060.002

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
78815630 ARL Pagado por la Alcaldíade Chía resolución Numero 2874 de 8 agosto de 2024	JULIO	SALUD	\$265.600
		PENSIÓN	\$340.000
		ARL	\$92.300
TOTAL			\$697.900
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.			

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:				
☒ EXCELENTE (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN	
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO	
A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS Dieciseis (16) DÍAS DEL MES AGOSTO DEL AÑO 2024	

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 6

FECHA DEL INFORME 16/08/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 08/07/2024 HASTA 07/08/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☒		INVERSIÓN ☐	
		EJE Buen Gobierno, Tecnología y Eficiencia Administrativa	
		SECTOR Tecnologías de la Información y las comunicaciones.	
		PROGRAMA Facilitar el acceso y uso de las tecnooogias de la información y las comunicaciones (Tic)en todo el terriorio Nacional	
		META Desarrollar tres (3) programas de seguridad orientados a la ciudadanía en general y administración central, durante el cuatrienio.	
		CÓDIGO BPPIN 20240059	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO													
TIPO DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES				CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5907221							
CONTRATISTA		MARCO ANTONIO RICARDO ROSARIO											
PLAZO DE EJECUCIÓN		SEIS (6) MESES Y SEIS (6) DÍAS											
FECHA DE CONTRATO		07/02/2024		FECHA DE INICIO		08/02/2024		FECHA TERMINACIÓN		13/08/2024			
PRORROGA		FECHA		N/A		TIEMPO		N/A		FECHA TERMINACIÓN		N/A	
SUSPENSIÓN		FECHA		N/A		TIEMPO		N/A		FECHA TERMINACIÓN		N/A	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		32.860.002		EN LETRAS		TREINTA Y DOS MILLONES OCHOSIENTOS SESENTA MIL DOS PESOS							
ADICIÓN		FECHA		N/A		VALOR		N/A		VALOR FINAL		N/A	

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN									
FECHA DE PRESENTACIÓN		16/08/2024		SOPORTES					
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:									
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA				% PROGRAMADO (SI APLICA – N/A)		% ALCANZADO (SI APLICA – N/A)		OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO	
1. Ejecutar planes de intervención de equipos tecnológicos y de seguridad de acuerdo al cronograma establecido por el jefe de oficina y/o supervisor del contrato.				100%		96.77%		Se intervino el equipo tecnológico de la zona wifi-ubicada en la vereda la balsa realizando diagnóstico de voltajes de operación con multímetro digital al sistema solar.	
								Se evidencio medición de voltaje de baterías de 13.9 voltios DC, 100 % carga de batería. Se evidencio medición de voltaje de inversor de corriente 125.1 voltios AC.	
								Se evidencio funcionamiento del servicio de internet y funcionamiento del monitor desplegando los banners de publicidad de la alcaldía municipal de chía.	
								Se intervino el equipo tecnológico de la zona wifi-ubicada en la vereda samaria realizando diagnóstico de voltajes de operación con multímetro digital al sistema solar. Se evidencio medición de voltaje de baterías de 13.79 voltios DC, 100 % carga de batería. Se evidencio medición de voltaje de inversor de corriente 110 voltios AC. Se evidencio funcionamiento del servicio de internet y funcionamiento del monitor	

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			desplegando los banners de publicidad de la alcaldía municipal de chía. Se intervino el equipo tecnológico de la zona wifi-ubicada en el parque el paraíso sector calahorra realizando diagnóstico de voltajes de operación con multímetro digital al sistema solar. Se evidencio medición de voltaje de baterías de 14.1 voltios DC, 100 % carga de batería. Se evidencio medición de voltaje de inversor de corriente 110 voltios AC. Se evidencio funcionamiento del servicio de internet y funcionamiento del monitor desplegando los banners de publicidad de la alcaldía municipal de chía. Se intervino el equipo tecnológico de la zona wifi-ubicada en el polideportivo fagua realizando diagnóstico de voltajes de operación con multímetro digital al sistema solar. Se evidencio medición de voltaje de baterías de 13.6 voltios DC, 100 % carga de batería. El sistema no tiene inversor de corriente y no hay servicio de internet. Se intervino el equipo tecnológico de la zona wifi-ubicada parque santander realizando diagnóstico de voltajes de operación con multímetro digital al sistema solar. Se evidencio arreglo de baterías de 24 voltios, medición de voltaje de baterías de 24.7 voltios DC, 75% carga de baterías. Se evidencio medición de voltaje de inversor de corriente 114 voltios AC. Se evidencio funcionamiento del servicio de internet y funcionamiento del monitor desplegando los banners de publicidad de la alcaldía municipal de chía.
2. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica de seguridad a cargo de la oficina TIC.	100%	96.77%	Se realizó mantenimiento preventivo consistente en aspirado, sopleteado y peinado de rack de datos ubicado en el segundo piso de la biblioteca Hoqabiga del municipio de chía Cundinamarca. Se realizó mantenimiento preventivo consistente en aspirado, sopleteado y peinado de rack de datos ubicado en el segundo piso de la biblioteca Hoqabiga salón de audiovisuales del municipio de chía Cundinamarca.
3. Realizar el soporte de las cámaras de seguridad en sitio a cargo de la oficina TIC, con el fin de verificar su funcionamiento y operación correcto dentro del sistema de seguridad.	100%	96.77%	Se realizo revisión de conectividad en anillo conformado por las cámaras ibaro 1 se evidencio conectividad fibra óptica puerto f9 sin conectividad, ibaro2 se evidencio ups apagada se procedió a encenderla se evidencio restablecimiento de la conectividad fibra óptica, clínica chía consulta externa se evidencio puerto de fibra óptica f10 sin conexión y parque de rio frio conectividad fibra óptica funcionando, una vez se restableció la conectividad fibra óptica en el sistema cámara ibaro2, se evidencio desde la central de emergencias mediante llamada telefónica el restablecimiento de las cámaras clínica chía consulta externa y ibaro 1. Se realizo soporte en sitio de cámara denominada “rio grande” la cual presento fallo de visualización desde la central 123, desde el gabinete de equipo se procedió a reiniciar la cámara se evidencio que la cámara responde a reinicio, se verifico el

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 6

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			swicth ONT y se evidencio que este no responde a reinicio, se verifico el adaptador de corriente del la ONT se evidencio buen funcionamiento, se requiere el remplazo del swicth ONT y posteriormente agregarlo al servicio en el equipo OLT ubicado en rack de servicios de la biblioteca Hoqabiga
			Se realizo soporte en sitio de cámara denominada “Sagrada Familia” sistema eLTE en sitio, la cámara presento falla en la visualización de la imagen desde la central de emergencias 123, se procedió a ingresar al radio enlace DAU desde la interfaz web, se reinició el radio enlace, se evidencio tanto la cámara como el enlace DAU activos en el segmento de red, se confirmó mediante llamada telefónica el restablecimiento del servicio de cámara desde la central 123.
			Se realizo soporte de cámara denominada “madero chilacos” sistema eLTE en sitio, la cámara presento falla en la visualización de la imagen desde la central de emergencias 123, se procedió a ingresar al radio enlace DAU desde la interfaz web, se reinició el radio enlace, se evidencio tanto la cámara como el enlace DAU activos en el segmento de red, se confirmó mediante llamada telefónica el restablecimiento del servicio de cámara desde la central 123.
			Se realizo soporte en sitio de cámara denominada “veraguas” sistema eLTE en sitio, la cámara presento falla en la visualización de la imagen desde la central de emergencias 123, se evidencio sistema eléctrico deshabilitado, no se evidencio ups, se procedió a conectar suministro de energía comercial 110 voltios, se instaló multitoma y swicth para conectividad LAN, se instaló POE para enlace DAU y cámara, se evidencio enlace DAU y cámara activos en el segmento de red, mediante llamada telefónica a la central 123, se confirmó el restablecimiento del servicio del sistema de cámara Veraguas.
			Se realizo soporte en sitio de cámara denominada “barrio osorio” sistema forpo en sitio, la cámara presento falla en la visualización de la imagen desde la central de emergencias 123, se evidencio sistema eléctrico deshabilitado por UPS apagada, se procedió a encender la UPS, se evidencio visualmente que la cámara responde al reinicio y conectividad de fibra óptica habilitada en los puertos F9 y F10 del swicth, mediante llamada telefónica a la central 123, se confirmó el restablecimiento del servicio del sistema de cámara barrio osorio.
			Se realizo soporte de cámara denominada “parador ciclo montañista”, la cámara presenta falla en la visualización de la imagen desde la central de emergencias 123. Se realizo revisión de la ONT y se evidencio conectividad de la cámara en el puerto LAN 2, se procedió a reiniciar manualmente la cámara y la cámara no respondió al reinicio, no hay movimientos PTZ, se realizó conectividad LAN local y se evidencio que la

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	4 de 6

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			cámara responde a la prueba ping, pero no despliega la interfaz gráfica vía web. La cámara queda sin funcionamiento, se requiere el cambio de la cámara. Se realizo instalación de cámara denominada “Colegio diosa chía” sistema eLTE, se procedió a conectar suministro de energía PoE de la cámara se evidencio que la cámara responde al reinicio manual realizando movimientos PTZ horizontal y vertical, se conecta PoE del radio enlace, se evidencio mediante acceso a la interfaz gráfica sistema funcional, mediante llamada telefónica a la central 123, se confirmó el restablecimiento del funcionamiento de visualización de la cámara. Se realizo reparación de la cámara denominada “Colegio diosa chía”, reemplazando el módulo óptico defectuoso, por el módulo óptico funcional de la cámara “parador ciclo montañista”, se realizaron pruebas de funcionalidad, se evidencio buen funcionamiento de la cámara.
4. Apoyar la realización del informe mensual de porcentaje de ejecución de cámaras de seguridad en correcta operación, así como de los requerimientos técnicos a través de fichas técnicas de los elementos necesarios para la reparación de cámaras con fallas.	100%	96.77%	Se adjunta documento denominado “Porcentaje de cámaras de seguridad en operación Alcaldía Municipal de Chía 2024”. En drive Porcentaje camaras de seguridad en operacion alcaldia de chia 2024.xlsx
5. Realizar la revisión y ubicación con coordenadas de la infraestructura tecnológica de seguridad del municipio a cargo de la oficina TIC.	100%	96.77%	Se adjunta documento denominado “Reporte de ubicación infraestructura tecnológica de seguridad Alcaldía de Chía 2024”. En drive Reporte de ubicacion infraestructura tecnologica de seguridad alcaldia municipal de chia 2024.xlsx
6. Apoyar las actividades de soporte, asistencia y seguimiento técnico al servicio de red de la infrestructura de telecomunicaciones de la alcaldía municipal, de conformidad a las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.	100%	96.77%	Se evidencio desprendimiento de cableado de fibra óptica y mufla pertenecientes a las redes de telecomunicaciones de la alcaldía municipal en la carrera 12 con calle 4, se procedió a levantar y amarrar el cableado de fibra óptica. Se evidencio ruptura de troncal de fibra óptica, la cual lleva conectividad de cámaras y servicio de internet en la vereda fonqueta sector vía la Valvanera, se procedió a reparar la conectividad realizando tendido de 50 metros de fibra óptica, instalación de herrajes de retención, se realizó empalme de hilos de fibra óptica en dos muflas.
8. Apoyar los procesos de soporte, mantenimiento y correcta operación de los equipos dispuestos en la central de emergencias 123.	100%	96.77%	Se realizo estructuración de cableado HDMI para habilitar conectividad de dos monitores de video, se realizó la respectiva conectividad desde los VCN en el rack de datos hasta los monitores de video. Se realizo configuración de pared de video con nombre PARED10 desde la interfaz gráfica HoloSens, se habilita diseño de visualización 2 x 2, se realizó proyección en un monitor de video. Se realizo configuración de pared de video con nombre PARED9 desde la interfaz gráfica HoloSens, se habilita diseño de visualización 2 x 2 , se realizó proyección en un monitor de video.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	5 de 6

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			Se realizo configuración y proyección de la interfaz grafica del sistema de cámaras denominado “forpo” en dos monitores, se habilito sistema de visualización 2 x 2 y 1 x 2.
			Se realizó reconfiguración de la visualización de la pared denominada “PARED2”, se habilito diseño 3x 3.
9. Apoyar los requerimientos técnicos necesarios para la elaboración de proyectos de innovación orientados a la seguridad del municipio a través de definición de fichas técnicas de equipos, elementos y suministros necesarios para el cumplimiento de los mismos.	100%	96.77%	Se realizo apoyo en la elaboración de ficha técnica de equipos necesarios para la implementación de suministro de energía solar en las cámaras con conectividad eLTE del municipio de chía. Anexo 1
11. Asistir a las reuniones y eventos relacionados a su objeto contractual citadas por el jefe de la oficina de tecnologías de información y las comunicaciones.	100%	96.77%	Se asistió al desfile por las principales calles del Municipio de Chía, en el marco de la conmemoración del 20 de julio.
	100%		
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES	El contratista cumple a satisfacción las actividades asignadas por el supervisor del contrato.		
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO			
SI ☒ NO ☐			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA			

VALOR INICIAL			32.860.002				
VALOR ADICIÓN			0				
VALOR TOTAL			32.860.002				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	7	5.300.000			16.12%	
2	DE	7	5.300.000			48.36%	
3	DE	7	5.300.000			51,64%	
4	DE	7	5.300.000			64.51%	
5	DE	7	5.300.000			80.64%	
6	DE	7	5.300.000			96.77%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			31.800.000				
SALDO POR EJECUTAR			1.060.002				
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024000181		07/02/2024	231944230120 202517500260 242.3.2.02.02. 009	1101	32.860.002	5.300.000	1.060.002

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	78815630 ARL Pagado por la Alcaldíade Chía resolución Numero 2874 de 8 agosto de 2024	JULIO	SALUD	\$265.600
			PENSIÓN	\$340.000
			ARL	\$92.300

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	6 de 6

--	--	--	--	--

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
		☐ REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI		NO	
		☐ REVISOR FISCAL	CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	
			SENA	SI		NO	

SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Expedición de normas que cambien las condiciones las condiciones pactadas en el contrato.	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Daños en los equipos de cómputo asignados para el desarrollo de las labores	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Incapacidad médica por enfermedad por más de 15 días	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Fenómenos naturales o epidemiológicos o de pandemia donde se formen medidas normativas que impidan el desarrollo del objeto contractual	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado

ESTADO DE LAS GARANTÍAS						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
NO APLICA						

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5907221	CONTRATISTA	MARCO AURELIO RICARDO ROSARIO		
FECHA DE CONTRATO	07/02/2024	NIT / CC	3.104.102	TELÉFONO	3123571163
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONFIGURACIÓN DE CÁMARAS, PARAMETRIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DEMÁS DISPUESTOS EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD.				
FECHA DE EVALUACIÓN	16/08/2024	PERIODO EVALUADO DEL	08/07/2024	AL	08/08/2024

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE	
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15	
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8		
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0			
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15	
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8		
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0			
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12	
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6		
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0			
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	12	
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6		
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0			
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	22	
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13		
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4		
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0			
		GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo		
Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1			10		
Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0					
LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones		1	4	4	
	Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.		0			
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		100	
☐ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)						
OBSERVACIONES Ninguna						

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.